



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



1/10

Figura 1 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lucia Elena dos Santos



Figura 2 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 3 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lucia Elena dos Santos



Figura 4 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 5 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 6 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 7 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 8 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 9 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 10 - Manifestações patológicas nas paredes da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 11 - Manifestações patológicas no forro da edificação



Figura 12 - Calhas e condutores pluviais da UBS Lúcia Elena dos Santos




Figura 13 - Manifestações patológicas no teto da UBS Lúcia Elena dos Santos



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Figura 14 - Manifestações patológicas no teto da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 15 - Manifestações patológicas no teto da UBS Lúcia Elena dos Santos



Figura 16 - Luminárias a serem substituídas na UBS Lúcia Elena dos Santos



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



10/10

Figura 17 - Luminárias a serem substituídas na UBS Lúcia Elena dos Santos

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1